

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
г. Владимира «Средняя
общеобразовательная школа
№ 31 имени Героя Советского
Союза С.Д.Василисина»**

600022, г. Владимир, ул. Завадского, д.7
тел. 54-47-57, 54-02-44
e-mail: vschool31@gmail.com

«07» июля 2014года № 122

Государственному инспектору
г.Владимира по пожарному
надзору – старшему инспектору
отдела надзорной деятельности по
Ленинскому району г.Владимира
О.А.Головановой

служебное письмо.

Администрация МБОУ «СОШ № 31» сообщает о выполненных мероприятиях согласно предписанию от «04» марта 2014г. № 20/1/15 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

1. Двери эвакуационных выходов здания (со всех этажей, а также из спортивных залов) закрыты на задвижки.
2. Лестничная клетка (на уровне первого этажа) отделена от общего коридора (помещение № 35 по техническому паспорту) дверью с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.
3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов не осуществляется фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток и коридоров.
4. Вторая дверь эвакуационного выхода (помещение № 69 на первом этаже по техническому паспорту), открывавшаяся не по направлению выхода из здания, демонтирована.
5. Горючие материалы (деревянные конструкции) для отделки стен коридора (помещение № 69 на первом этаже по техническому паспорту) удалены. В коридоре произведён косметический ремонт с применением негорючих материалов.
6. Вторая дверь эвакуационного выхода (помещение № 49 на первом этаже по техническому паспорту), открывавшаяся не по направлению выхода из здания, демонтирована.
7. В помещении кухни, расположенном на 2-ом этаже (помещение № 43 по техническому паспорту), установлена дверь, отделяющая его от общего коридора, который является путем эвакуации из актового зала.
8. Ширина эвакуационного выхода (помещение № 49 на первом этаже по техническому паспорту) доведена до необходимых требованиям нормативных размеров (по факту 1,2 м).
9. В помещении мастерской (помещение № 22 в подвале по техническому паспорту) проведён ремонт электрической проводки, заменены электропровода, розетки с видимыми повреждениями, электропроводка проложена в кабель-канале.
10. ООО ССБ «Спектрон» определены категории пожарной опасности складского помещения и помещения плотника, а также класс взрывоопасной или пожароопасной зоны, расположенной в указанных помещениях, обозначены на

дверях помещений производственного и складского назначения (помещения № 23, № 21 подвала по техническому паспорту).

11. В помещении мастерской (помещение № 23 по техническому паспорту в подвале) демонтировано встроенное помещение из горючих материалов (деревянные конструкции).

Таким образом, до истечения срока устранения нарушений требований пожарной безопасности устранены 11 из 12 пунктов предписания от «04» марта 2014г. № 20/1/15. Пункт «Лестничные клетки не в полном объеме имеют световые проемы (не менее 1,2 кв.м) в наружных стенах на каждом этаже (световые проемы заделаны деревянными конструкциями – щитами).» будет устранён осенью – весной 2014-2015 учебного года.

Директор



Т.В.Григорьева